


# Connettore ZIG & ZIG-A


Per Profilati con  
cava 8 e cava 10




- 111 Dopo aver filettato il foro centrale del primo profilato, applicare il connettore ZI
- 121 Fissare il connettore ZIG tramite la vite M8
- 131 Infilare nella parte frontale del secondo profilo e fissare nella posizione desiderata

## Vantaggi

- » Semplice montaggio senza prelaborazione del profilato
- » Riduzione dei costi e dei tempi di montaggio
- » Connettori premontati per l'utilizzo immediato
- » Connessione resistente alle torsioni
- » Non necessita lo sganciamento degli elementi piani (ZIG-A)
- » Connessione resistente ad alti carichi di lavoro
- » Regolabile anche in un secondo momento
- » Permette la conduzione elettrica
- » Utilizzabile con la maggior parte dei profilati in commercio
- » Posizionamento flessibile sul profilato
- » Anche adatto a collegare grossi profilati (80mm, 90mm, 100mm)
- » Prodotto brevettato Allfest
- » VELOCE – SEMPLICE – SI RISPARMIA TEMPO!



## ZIG-A



## Utilizzo

I connettori ZIG e ZIG-A sono pensati per connessioni forti di profilati con cava 8 e cava 10. Utilizzabili con profilati il cui le pareti del nucleo centrale siano sottili. Con lo ZIG-A la cava interna rimane libera.

## Attrezzi necessari

- » Chiave esagonale standard SW4



Allfest GmbH

[www.allfest.de](http://www.allfest.de)

... un forte collegamento!